

FORMATO DE INFORME DE COMISIÓN

Nombre: Hugo Orlando Barrientos Salmeron
Institución: Instituto Politécnico Nacional, (DCyC)¹
Fecha: Del 31 de Mayo del 2021
Lugar: CEPROBI Yautepec

Comisión Desempeñada:

- Diagnóstico y revisión de problemas con el equipo de distribución N3.
- Verificación de condiciones para migración de equipo de distribución.
- Revisión de condiciones eléctricas del cuarto de comunicaciones.

Actividades Realizadas:

1. Inspección visual de las instalaciones.
2. Se atienden problemas específicos reportados por la escuela.
3. Se hacen pruebas de comunicación hacia internet para verificar la salida después de la configuración del nuevo router.
4. Se encuentra que la red cableada permite el tráfico de direccionamiento Homologado y direccionamiento privado proporcionado por el equipo Fortinet.
5. Se hacen pruebas de navegación en la red inalámbrica verificando que el servicio queda funcionando.

Conclusión y Resultados Obtenidos:

- Se corrigen problemas causados por la caída del rayo, reportado por el CEPROBI, se hace cambio del router N3 por el equipo Hawei se configuran las redes y los enlaces hacia las diferentes áreas, se hacen pruebas.
- Se deja trabajando la mayor parte del Ceprobi, se cumple con lo acordado en la visita, que fue sustituir el router N3 por el router Hawei, y dejar funcionando los enlaces secundarios.
- El servicio de la red de datos institucional queda funcionando correctamente, el problema reportado por el usuario se corrige, no se puede garantizar el funcionamiento de todas sus áreas ya que hay varios equipos quemados.